

兵庫県猪名川町 橋梁定期点検結果の概要



**令和8年3月
兵庫県猪名川町まちづくり部建設課**

1. 点検橋梁の状況

○猪名川町は、平成21年度に主に橋長が15m以上の橋梁点検を行い、平成24年度にその他2m以上の橋梁点検を行いました。その後、平成26年7月に道路法の一部が改正され、5年ごとの近接目視が義務化されたことを受け、平成27～29年度に1巡目、令和2年度に2巡目の点検を行ってきました。

今回、令和7年度に3巡目として、町管理の橋梁160橋すべてについて「兵庫県道路橋定期点検要領」（兵庫県市町版）に基づく定期点検を行いました。

2. 損傷事例

○点検した橋梁の代表的な損傷事例を下記に掲載します。



3. 補修状況

○猪名川町の管理する橋梁については、橋梁長寿命化修繕計画の予算計画に合わせて計画的に補修対策を行います。



令和7年度補修完了（日生中央駅前連絡橋）




令和5年度補修完了（出合橋）

4. 点検結果

橋梁の点検結果の状況

○猪名川町が管理する橋梁 160 橋の定期点検を実施した結果の状況は下記のとおりとなりました。

橋梁の点検結果の状況



<点検結果の概要>

- 点検結果については、早期に補修しなければならない橋梁（判定区分Ⅲ）は3.1%ありますが、橋梁の機能を損なう深刻な損傷や緊急に補修が必要な橋梁（判定区分Ⅳ）はありませんでした。

<損傷の特徴>

- RC 床版橋では、コンクリートの剥離・鉄筋露出。
- PC 橋では、コンクリートの主桁のひび割れ。
- 鋼橋では、主桁、支承の鋼材の腐食等。